

TP 3-3

FreeCAD 1.0.0 - 28/01/2025 - 😩



Auteur(s) :	mél : dominique.lachiver @ lachiver.fr web : https://lachiver.fr/			
	Extrait du Parcours guidé FreeCAD : version web 🌐 - version papier 🔂 -			
	Réalisé avec Scenari Dokiel 😵 ;			
Licence :				

Introduction

Nous allons modéliser le solide suivant : (TP3-3-Plan.pdf)



- Créer un nouveau document TP3-3.FCStd dans FreeCAD ;
- Créer une nouveau corps 论 et une nouvelle esquisse 🗗 dans le plan XZ ;

1. 1^{ère} esquisse & protrusion



1^{ère} protrusion du TP 3-3



en faisant en sorte que le repère local de ce plan de référence respecte la symétrie du solide ;

😑 Tâches à réaliser

• Sélectionner l'arête ci-dessous et sélectionner la commande Créer un plan de référence 🔷 ;

Ei	* TP3-3 - FreeCAD 1.0.0 -					
	Eichier Édition Affichage Qutils Macro Esquisse PartDesign Fenetres Aide					
11	🔒 🕍 🗎	🕽 🔶 🎓 🕅 🔁 🚺 🕼 Part Design	· 🔍 🍳 🕄 * 🔎 I 🕲 * 🕲 * 🔍 * 👫 - N?			
	🤌 🖿 🕑	; - {} 🏟 🔂 - 🗟 💄 💐 🚸	👧 - । 😂 🔎 🛋 🌽 🚿 🗊 - । 🏈 🛐 🚿 🍓 🌽 🗯 🗊 - । 🤗	🗢 🧶 📦 🚇 🎎 🧟		
Мо	dèle Tâches	1	Plan de référence			
		Modèle	Créer un nouveau plan de référence			
•	TP3-3	_ _	PartDesign_Plane (PartDesign_CompDatums:0)	a the state of the		
		orps		AWAN LOUTE		
) @ 🧝	Pad		X ANT		
				× ·		
Bas	se					
Bas	se Label	Pad				
Bas	se Label Suppressed	Pad false				
Bas	se Label Suppressed d	Pad false				
Bas	se Label Suppressed d Type	Pad false Length				
Bas	se Label Suppressed d Type Length	Pad false Length 80,00 mm				
Bas	se Label Suppressed d Type Length Length2	Pad false Length 80,00 mm 10,00 mm				
Bas	se Label Suppressed d Type Length Length Length2 Use Custom	Pad false Length 80,00 mm 10,00 mm false				
Bas Pac	se Label Suppressed d Type Length Length2 Use Custom Direction	Pad false Length 10,00 mm false (0,00 -1,00 0,00)				
Pac	se Label Suppressed d Type Length Length2 Use Custom Direction Reference A	Pad false 2000 mm 10,00 mm false [0,00 -1,00 0,00] Sketch [N_Avis]				
Bas Pac	se Label Suppressed d Type Length Length2 Use Custom Direction Reference A Along Sketc	Pad false 20,00 mm 10,00 mm false (0,00 -1,00 0,00] Sketch [N_Avis] true				
Pac	se Label Suppressed d Type Length Length2 Use Custom Direction Reference A Along Sketc Un To Fare	Pad false Length 80,00 mm false (0,00 -1,00 0,00) Sketch [N_Avis] true				
Pace	se Label Suppressed d Type Length Length2 Use Custom Direction Reference A Along Skettu- lin To Fare Données	Pad false Length 80,00 mm 10,00 mm false (0,00 -1,00 0,00) Sketch [N_Avis] true	Start X 🖉 TP33:1" X			

Sélection de l'arête

• Choisir le mode d'accrochage 🕞 Inertie 2-3 et appliquer des rotations afin d'obtenir le résultat attendu ;



Choix du mode d'accrochage et rotations du plan

♀ Aide :

- L'utilisation du mode d'accrochage 🕞 Inertie 2-3 permet de placer l'origine du repère local au milieu de l'arête et donc de le faire coïncider à l'origine 0 du repère général ;
- Pour les rotations, n'hésitez pas à faire des essais pour trouver les bonnes valeurs...

3. 2^{ème} esquisse et protrusion

😑 Tâches à réaliser

- Créer une nouvelle esquisse \fbox dans le plan de référence 💸 que vous venez de créer ;
- Créer la polyligne **approximative fermée** ABCDA vuivante en exploitant les contraintes automatiques du tableau ci-dessous :



Ébauche de l'esquisse n°2

Q Aide :

- Dans l'onglet Modèle, masquer le plan de référence à l'aide du bouton pour mieux voir l'esquisse ;
- Passer en vue pour mieux visualiser la position de l'esquisse (touche 0);

Tableau des contraintes auomatiques

Géométrie	Points	Contraintes automatiques
Polyligne	Point A	sur l'axe Y
	Point B	F sur l'axe Y
	Point C	
	Point D	Appuyer 3 fois sur la touche M pour insérer un arc tangent au segment BC
	Point A	Appuyer 2 fois sur la touche M pour revenir au mode par défaut
		avec le point A pour fermer le contour

E Tâches à réaliser (suite)

• Finaliser l'esquisse comme ci-dessous :



♀ Aide :

- Appliquer une contrainte **>** aux points A&B par rapport à l'axe X ;
- Appliquer une contrainte au segment DA ;

- Appliquer une contrainte 🔧 entre l'arc CD et le segment DA ;
- Appliquer les deux contraintes dimensionnelles ;

😑 Tâches à réaliser (suite)

• Créer une protrusion 🙀 de type 🕞 jusqu'à une face en sélectionnant la face du dessous;



Protrusion de l'esquisse n°2

4. 3^{ème} esquisse & cavité

E Tâche à réaliser

• Créer une nouvelle esquisse 🙀 sur la face inclinée supérieure ;



Esquisse n°3 pour la cavité

• Créer une cavité 🏈 de type le plus proche ;



Création de la cavité de type 뎙 Au plus proche

Q Quelques conseils

- Utiliser une vue pour mieux visualiser la position de l'esquisse ;
- Pour positionner le centre du cercle, créer une géométrie externe 🚔 à partir de la bordure extérieure ;
- Utiliser une contrainte automatique de coïncidence 💓 pour positionner le centre du cercle ;



5. Capture vidéo

